ADOPCE PAMÁTEK

nadační fond podpory kulturního dědictví a zachování drobné architektury v krajině

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2016

1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek

Kontakt:

Nadační fond Adopce památek
Musílkova 488/12
150 00 Praha 5
IČO: 031 33 231
zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N 1142, dne 23.6.2014
Číslo účtu: 266950054/0300

www.adopcepamatek.cz
info@adopcepamatek.cz
t.: 777 343 064

Členové sdružení:

Ing. arch. Jiřina Vinterová……předseda
Ing. Marcela Dragová, MBA……místopředseda
Alena Vinterová…….člen

2. Historie a poslání nadačního fondu

Nadační fond byl založen v červnu roku 2014. Za úkol si dal dosahovat obecně prospěšných cílů, především v oblasti podpory kulturního dědictví, zachování drobné architektury v krajině, v péči o drobné nemovité památky, tradice a rozvoj duchovních hodnot. Účelem nadačního fondu je finanční, administrativní a stavebně-technická podpora vlastníků památek při obnově, renovaci a údržbě drobné sakrální a světské architektury v krajině. Zvláště těch památek, kterým by v nejbližší době hrozil totální zánik. Pod tuto obnovu budou spadat památky, které nejsou vedené jako národní kulturní památka, pouze výjimečně památky s tímto označením. Středem zájmu nadace jsou Boží muka, sochy a sousoší, kalvárie, křížky, smírčí kříže, kaple, historické mosty, zvoničky aj. Mezi tyto spadají také ty památky, které již byly zničeny, ale u kterých se dochovala taková dokumentace, která umožňuje jejich řádnou obnovu na původním místě.

Drobné památky jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny. Jejich původní funkci dnes zastupuje genius loci místa, funkce orientační i estetická nebo jsou to naše vzpomínky na minulost. Málokdo si pamatuje, proč zde jsou, kdo a proč je vytvořil a jaký v sobě ukrývají příběh i kolik pocestných jim svěřilo své starosti i radosti. Tito svědci času zde stojí od jara do zimy, skrápění deštěm, rozpálení v letním slunci, zasypaní v závějích sněhu. Zub času je nahlodává a oni se nemohou bránit.

Ve druhé polovině 20. století utržily památky v krajině velkou ránu, kdy se staly překážkou při rozorávání mezí a sítí cest, u kterých byly vybudovány. Nejeden křížek u cesty tak zaniknul pod koly těžké techniky. Pokud nezanikly úplně, vznikly takové paradoxy, kdy muka u cesty najednou stála osamoceně uprostřed pole bez vazby na okolí. Od roku 1989 se situace značně zlepšila. Památky se opravují, ale stále zůstává mnoho těch, které unikají možnostem opravy. Jsou to především malé obce, které svým značně omezeným rozpočtem nedosáhnou na řádnou renovaci drobných památek na jejich území, i když by o jejich opravu velmi stály. Jsme to my, kteří se mohou zasloužit o to, aby dále byly neodmyslitelnou součástí naší domovské krajiny, abychom my nezapomněli, že ony jsou naším dědictvím minulosti, kterou potřebujeme pro vlastní budoucnost a identitu.

3. Aktivity v roce 2016

V roce 2016 jsme pokračovali v rozpracovaných projektech na území celé republiky.

Křížek u cesty, Otrokovice-Kvítkovice (okr. Zlín)

Dřevěná kaplička, Šemnice - U Mostu (okr. Karlovy Vary)

Nově zařazené projekty obnovy drobné architektury pro rok 2017

Kamenný kříž, Lukovské – Fryšták (okr. Zlín)

Boží muka, Litovel – Pavlínka (okr. Olomouc)

Boží muka, Tři Dvory (okr. Olomouc)

Křížek u cesty, Otrokovice-Kvítkovice

Okres: Zlín

GPS: N49.1989533 E17.5498006

V roce 2016 úspěšně proběhla oprava tohoto kamenného kříže.

Původní stav

Velký kamenný kříž na masivní podestě s železnou sochou ukřižovaného Krista, reliéfem Panny Marie a prázdnými zrcadly na bocích. Kovová socha Krista není opatřena konzervační povrchovou úpravou, rez se vpíjí do pískovcového kamenného kříže. Mezi nejvíce viditelné plastické defekty patří odlomení části lýtka ukřižovaného Krista. Horní část kříže je pokryta biologickým napadením, značný vliv na jejich nárůst má vedle stojící lípa. Podstavec kříže někdo neodborně obložil cihlovými pásky. Povrch pískovce na několika místech viditelně degraduje jak v plochách, tak hranách. Na kříži najdeme letopočet 1761 a nápis Ke cti a chvále Boží dali obnovit občané z Kvítkovic 1893. Kříž je zakreslen ve stabilním katastru. Cílem obnovy je šetrné očištění povrchu památky, odstranění všech druhotných nevyhovujících doplňků a hydrofobizace kamene. Bude provedeno doplnění chybějících částí, a to jak na těle Krista, tak i na architektonických prvcích.

Nový stav po opravě

Cílem obnovy bylo šetrné očištění povrchu památky od depozitů a všech druhotných nevyhovujících dodatečně prováděných úprav, prekonsolidace a konsolidace, zatmelení defektů a spár minerálním tmelem, zhotovení repliky spodního kusu podstavce, zhotovení nové kopie sochy Krista z důvodu rozsáhlého poškození původní sochy. Nová socha byla pozlacena plátkovým zlatem, stejně tak reliéf Panny Marie. Oprava probíhala na dílně restaurátora.

Z důvodu plánovaného rozšíření místní komunikace, byl kříž přemístěný cca o 3 m od silnice. Původní nevyhovující sokl byl odstraněn a vytvořen nový základ.

Kříž není zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek.
Opravu provedl: Mgr. A. Jiří Finger, odborný restaurátor

Nadační fond zajistil provedení rekonstrukce kříže. Z větší části finančně zaštítil opravu, částí se finančně podílel vlastník – město Otrokovice.

Tímto děkujeme za hladký průběh opravy Mgr.A Jířímu Fingerovi a vstřícnému přístupu pana Klokočky z MÚ Otrokovice.

Částka vynaložená na opravu:
167 900,- restaurátorské práce
16 138 ,- vytvoření nového základu



I
N
R
I

Kecti a chvále Boží dali obnoviti
Občani z Kvítkovic
1893

1761.

Dřevěná kaplička, Šemnice – U Mostu

Okres: Karlovy Vary
GPS: N50.244553 E12.969873

Dřevěná kaplička byla pravděpodobně vystavěna po polovině 19. století, nad sochou sv. Jana Nepomuckého. Z důvodu špatného technického stavu byla dřevěná konstrukce rozebrána, uschována a čeká na obnovu. V místě se nyní nachází kamenný sokl.

Cílem obnovy je renovace dřevěné části, osazení na sokl a doplnění o sochu sv. Jana Nepomuckého.

Nadační fond vyřídil souhlasné stanovisko Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje k obnovení kapličky, s podmínkou, že kaplička nebude tvořit pevnou překážku silničnímu provozu.

Dále byla za pomoci místního pana Nývlta zhotovena cenová nabídka na výrobu nové dřevěné konstrukce včetně střechy.

Cena konstrukce se odhaduje na 136 778,- vč. DPH

Opravu kapličky jak se zdá brzdí především vedení obce. Máme rozpočet na vytvoření kopie kapličky podle dochovaných fotografií. Byla zhotovena dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého, která by měla být osazena do kapličky.
Starosta si nepřeje, aby kaplička byla dřevěná s tím, že „jako bude kaplička vypadat rozhodne on“.
Děkujeme panu Nývltovi za několikaletou (bohužel zatím marnou) snahu o obnovení kapličky.

Kamenný kříž, Lukovské – Fryšták (okr. Zlín)

Předmětem obnovy je restaurování kamenného kříže se sochou Krista u místní komunikace vedoucí z obce Fryšták do místní části Lukovské.

Kříž je zhotoven z pískovce. Jednotlivé části jsou v havarijním stavu, případně dožité a bude potřeba jejich odborné restaurování.

Kříž se naklání dopředu a doleva. Střední část je v havarijním stavu roztrhaná od čepů, vrchní část kříže, zřejmě po pádu, opravená provizorně, zkrácená, osazená novým korpusem. Původní kamenný byl odsekán, viz stopy na přední ploše kříže. Schod zarostlý v terénu, základová spára utopená. První a druhá plinta skládaná s vyzdívkou.

Oprava se neobejde bez demontáže a bude probíhat v dílně restaurátora.

Historie kříže:
Uvedený kříž nechala zřídit r. 1905 Anna Lehká z nedaleké Dolní Vsi (text na kříži dle archivu "Zbudován nákladem Anny Lehké L.P. 1905"). Narodila se 1845 a zemřela 1914. Byla dcerou Františky a Jana Lehkého, familianta čís. 140 ve Fryštáku. V mládí sloužila a když zestárla, založila se po svém způsobu a toulala se po světě, živíc se žebrotou

Rekonstrukce kříže bude zahrnovat: Opravu základu (provede obec vlastní kapacitou), provedení nové vyzdívky v první a druhé plintě. Trhliny vyčistit a slepit. Zkorodované čepy vyjmout a vyměnit za nerez. Kovové objímky odstranit. Kříž v místě chybného napojení nastavit lépe tvarovanou vložkou z vhodného kamene a prodloužit jeho proporci. Korpus sejmout, očistit, pozinkovat technikou metalizace a pozlatit plátkovým zlatem. Do rámečku zhotovit novou nápisovou desku z bílého mramoru. Trhliny se po posledním zatmelení stále otvírají, korodující čep nebyl odstraněn a stále devastuje hmotu



Boží muka, Litovel - Pavlínka (okr. Olomouc)

Předmětem je oprava Božích muk v obci Litovel, v místní části Pavlínka.

Výška 340 cm, základna 85 x 85 cm, 3 nika 45 x 33 cm. Střecha betonová mazanina, chybí střešní krytina. Na kovovém křížku se projevuje degradace materiálu. Omítka nad římsou původní vápenná, pod římsou novodobá tvrdá cementová. Různá poškození a znečištění omítky. Na povrchu pačoky a bílá barevná vrstva, jiné barvy nejsou patrné. Výzdoba chybí. Oprava bude probíhat na místě.

Oprava Božích muk bude zahrnovat: biosanace, zpevnění starých omítek, očištění barvy a vysprávek, oprava omítek, nátěr vápnem 2 odstíny, mobilní lešení, doprava, oprava křížku, očištění, pasivace nátěry.

Práce budou provedeny a dokumentovány v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Boží muka, Tři Dvory (okr. Olomouc)

Nadační fond zajistí výzdobu opravených Božích muk u obce Tři Dvory. V archivu se dochovala zmínka, že by se mělo jednat o kapličku zasvěcenou sv. Floriánovi. Byla zhotovena glazovaná porcelánová deska s vyobrazením světce.
Předpokládaný náklad: 8 000 Kč

4. Hospodaření Nadačního fondu Adopce památek v roce 2016

Nadační fond je nezisková organizace neziskového charakteru, která využívá finanční zdroje dárců k naplňování cílů. Rok 2016 byl důležitý především k řádnému pokračování a rozvoje nadačního fondu. Nejdůležitější aktivitou bylo navázání komunikace s příslušnými místními úřady a vlastníky, kteří mají ve vlastnictví památku určenou k rekonstrukci a restaurování.

Celkový výsledek hospodaření za rok 2016 k 31.12.2016 byl:

Celkové náklady na hlavní činnost 188 728 Kč, které pokryly dary přispěvovatelů.

Tímto všem dárcům děkujeme a ubezpečujeme je, že všechny jejich dary budou vynaloženy na účel obnovy drobné architektury v krajině.

Výroční zprávu zpracovala: Ing. arch. Jiřina Vinterová

NADAČNÍ FOND
ADOPCE PAMÁTEK
Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5
IČ: 031 33 231
www.adopcepamatek.cz

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)

IČO
0 3 1 3 3 2 3 1

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Adopce památek

Musílkova 488
Praha 5
15000

Označení a	AKTIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 1	Stav k poslednímu dni účetního období 2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)**	0	0
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	0	0
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A. IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	370	251
B. I.	Zásoby celkem	0	0
B. II.	Pohledávky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	370	251
B. IV.	Jiná aktiva celkem	0	0
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	370	251

Označení a	PASIVA b	Stav k prvnímu dni účetního období 3	Stav k poslednímu dni účetního období 4
A.	**Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)**	-10	-29
A. I.	Jmění celkem	1	1
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	-11	-30
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	380	280
B. I.	Rezervy celkem	0	0
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	380	280
B. IV.	Jiná pasiva celkem	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	370	251

Sestaveno dne: 24.3.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky
nadační fond

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)
Jiřina Vinterová

Předmět podnikání
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)
zJiřina Vinterová

tel.: linka:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Příloha v účetní závěrce vyhl. č. 504/2002 Sb.

☐ Plná (pro velké a střední účetní jednotky)

☐ Zkrácená (pro malé účetní a mikro účetní jednotky s povinným auditem)

☒ Mikro (pro mikro účetní jednotky)

Název: Nadační fond Adopce památek

Sídlo: Musílkova 488/12, 15000 Praha 5

IČO: 03133231

Zapsána do OR dne: 23.6.2014

Právní forma: nadační fond

V likvidaci: ne

Předmět podnikání: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby z

Rozvahový den: 31.12.2016

Okamžik sestavení účetní závěrky: 24.3.2017

Podpisový záznam statutárního orgánu

Podpisový záznam účetní jednotky:

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

IČ: 03133231

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady
Účetnictví je vedeno v soustavě podvojného účetnictví, dle vyhlášky č. 504/2002, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetní metody
1) Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý majetek.

2) Zásoby
Účetní jednotka neeviduje žádné zásoby.

3) Pohledávky a závazky
Jsou evidovány v nominální hodnotě.

Další doplňující informace

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 0

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz