ADOPCE PAMÁTEK
NADAČNÍ FOND OBNOVY PAMÁTEK

Nadační fond Adopce památek

Výroční zpráva 2024

Nadační fond Adopce památek
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

1. Základní informace o Nadačním fondu Adopce památek

Kontakt:

Nadační fond Adopce památek
Anhaltova 956/2
169 00 Praha 6

IČO: 031 33 231
zapsaná u Městského soudu v Praze, č. N 1142, dne 23. 6. 2014
Číslo účtu: 266950054/0300

www.adopcepamatek.cz
info@adopcepamatek.cz
tel.: +420 777 343 064

Členové sdružení:

Ing. arch. Jiřina Vinterová - předseda
Ing. Marcela Dragová, MBA - místopředseda
Alena Vinterová - člen

2. Historie a poslání nadačního fondu

Nadační fond byl založen v červnu 2014 s cílem podporovat veřejně prospěšné aktivity, zejména v oblasti ochrany kulturního dědictví, zachování drobné architektury v krajinném rázu, péče o nemovité památky a tradiční hodnoty, stejně jako rozvoj duchovních principů. Hlavním účelem fondu je poskytování finanční, administrativní a stavební pomoci vlastníkům památek při obnově, renovaci a údržbě drobných sakrálních a světských staveb v krajinném prostoru, zejména těch, které čelí bezprostřednímu zániku. Tento projekt se zaměřuje především na památky, které nejsou zařazeny mezi národní kulturní památky, a jen výjimečně i na ty, které tímto statutem disponují. Fond se soustředí především na Boží muka, sochy a sousoší, kříže, kapličky, zvoničky a podobné objekty. Kromě toho fond podporuje i obnovu památek, které byly zničeny, ale u nichž se dochovaly dokumenty, které umožňují jejich věrnou rekonstrukci na původním místě.

Drobné památky jsou neoddělitelnou součástí české krajiny. Dnes plní především funkci symbolickou, orientační nebo estetickou a jsou nositeli vzpomínek na minulost. Málokdo si už pamatuje, kdo je postavil, proč a jaký příběh skrývají. Tyto historické objekty jsou svědky času, které odolávají dešťům, slunci i sněhu, přičemž zub času je neúprosně poškozuje, aniž by měly možnost se bránit.

Ve druhé polovině 20. století utrpěly památky v krajině velké ztráty, protože se staly obstrukcí při rozorávání mezí a budování nových cest. Mnohé kříže u cest tak zmizely pod koly těžké techniky, a i když některé přežily, ocitly se často opuštěné uprostřed polí, daleko od svého původního kontextu. Po roce 1989 se situace začala zlepšovat a památky se opět obnovují, přesto stále zůstává mnoho těch, které nemají prostředky na opravu. Zejména malé obce, které se potýkají s omezeným rozpočtem a složitou administrativou, nemají šanci na renovaci těchto památek, přestože o jejich opravu mají velký zájem. Je na nás, abychom zajistili, že tyto památky zůstanou součástí naší krajiny a že budoucí generace nezapomenou na naše kulturní dědictví, které je základem pro naši identitu a budoucnost.

3. Aktivity v roce 2024

V roce 2024 jsme pokračovali v realizaci rozpracovaných projektů, zejména v oblasti Orlických hor a na Mohelnicku.

3.1. Kříž v Bělé

Obec:	Liberk
K. ú.:	Bělá u Liberka
Kraj:	Královehradecký
Okres:	Rychnov nad Kněžnou
GPS:	N 50°10.80782‘, E 16°22.86077‘

Souhrn provedené opravy:

Předmětem restaurátorského zásahu byl kamenný kříž s podstavcem z jemnozrnného pískovce světle zelené a okrové barvy s železitými skvrnami z lokality Záměl, pocházející z období kolem roku 1880. Památka, provedená v pseudogotickém slohu, se nacházela v obci Liberk. V době zahájení prací byl její technický stav hodnocen jako havarijní – chyběl celý kříž s figurou Krista, podstavec byl rozlomený, částečně zapadlý a zarostlý do stromového porostu, povrch kamene byl silně znečištěn mechy, lišejníky a řasami a původní ocelové spojovací prvky vykazovaly značnou míru koroze.

Cílem restaurátorského zásahu bylo odstranění havarijního stavu a zajištění celkové rekonstrukce památky, včetně doplnění chybějících prvků, a tím i obnovení její výtvarné, historické a duchovní hodnoty. Zásah probíhal v období od 1. dubna do 9. srpna 2024.

Práce zahrnovaly demontáž jednotlivých částí podstavce, jejich šetrné očištění od biologických nárůstů biocidním prostředkem BFA firmy Remmers a regulovanou tlakovou vodou. Následně byly odstraněny zkorodované ocelové čepy, které byly nahrazeny novými prvky z nerezové oceli. Poškozené partie kamene byly slepeny epoxidovým lepidlem AKEPOX 5010 firmy Akemi a chybějící části byly doplněny umělým kamenem barevně a strukturálně přizpůsobeným originálnímu materiálu.

Byl vybudován nový betonový základ do nezámrzné hloubky s hydroizolací a zhotovena nová základová deska z přírodního pískovce odpovídajícího původnímu materiálu. Chybějící pískovcový kříž byl nahrazen historickým křížem stejného materiálu, proporcí a slohového tvarosloví. Figura Krista byla doplněna novým litinovým odlitkem, který byl kovářsky upraven, opatřen antikorozní ochranou, podkladovými nátěry a následně pozlacen třívrstvým plátkovým zlatem ryzosti 24 karátů. Pozlacen byl rovněž nápis INRI, vytesaný přímo do kamene.

Po dokončení dílčích úkonů byly všechny části podstavce a kříže znovu osazeny na nový základ. Spáry a praskliny byly retušovány a barevně sjednoceny lazurními nátěry. Povrch kamene byl následně ošetřen biocidní konzervací. Celý zásah byl proveden s důrazem na zachování autentických prvků, respekt k původní materiálové skladbě a výtvarnému charakteru díla.

Realizovaná obnova zajistila statickou stabilitu, celistvost a estetickou hodnotu památky. Kříž s figurou Krista tak byl navrácen do původní kompoziční a duchovní podoby, čímž došlo k rehabilitaci významného historického prvku kulturní krajiny obce Liberk a jeho dlouhodobému zachování.

Cena za opravu 137 940 Kč (vč. DPH)

Nadace OF podpořila opravu částkou 45 000 Kč.

FOTODOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU:

FOTODOKUMENTACE NOVÉHO STAVU

3.2. Kříž v Kačerově

Obec: Neratov, Bartošovice v Orlických horách
K. ú.: Kačerov u Zdobnice
Kraj: Královehradecký
Okres: Rychnov nad Kněžnou
GPS: N 50°13.98792‘, E 16°22.69807‘

Souhrn provedené opravy:

Předmětem restaurátorského zásahu byl kamenný kříž s figurou Krista a podstavcem z počátku 19. století (datováno 1803), umístěný v areálu hřbitova u kostela v obci [doplnit název obce]. Dílo představuje kvalitní kamenosochařskou práci s výraznými barokními prvky a bohatou symbolikou pašijové tematiky. Památka byla zhotovena z jemnozrnného pískovce a doplněna kovovými prvky (svatozář, hřeby, konzole lucerny).

Před zahájením restaurátorských prací se památka nacházela v havarijním stavu. Celý objekt byl staticky narušený a nakláněl se k pravé straně a dozadu, přičemž hrozilo jeho zřícení z opěrné zdi hřbitova. Figura Krista byla dochována torzálně – chyběla

levá horní končetina, svatozář byla neúplná, kovové prvky zkorodované a mechanická poškození se vyskytovala i na kříži a podstavci. Povrch kamene byl znečištěn biologickými nárůsty a místy narušen korozí kamene. V ploše památky se dochovaly zbytky původního barevného pojednání, které mělo být zachováno.

Cílem restaurátorského zásahu bylo odstranit havarijní stav, zajistit statickou stabilitu objektu, doplnit chybějící části a obnovit výtvarné i duchovní hodnoty památky. Zásah zahrnoval demontáž kříže i podstavce pomocí jeřábu, sejmutí jednotlivých částí do ateliéru, odstranění zkorodovaných ocelových čepů a jejich nahrazení novými z nerezové oceli. Povrch kamene byl očištěn od biologických nárůstů a nečistot biocidním prostředkem BFA (fi. Remmers) a regulovanou tlakovou vodou, aniž by došlo k poškození dochované polychromie.

Poškozené části kamene byly zpevněny prostředkem POROSIL Z-30/40 (fi. Aqua obnova staveb Praha), praskliny injektovány materiály na bázi PARALOID B72 a LEDAN. Chybějící levá paže Krista byla sochařsky rekonstruována podle dochované fotodokumentace a analogických děl, odlita z umělého kamene shodných vlastností s originálním pískovcem a vyztužena nerezovou armaturou. Dílčí poškozené části profilací podstavce a kříže byly doplněny umělým kamenem odpovídající struktury a barevnosti, s nižší tvrdostí vůči originálu.

Památka byla následně osazena na nový betonový základ do nezámrzné hloubky s hydroizolací, posunutý přibližně o 1 metr směrem od opěrné zdi hřbitova, aby nedocházelo k jejímu dalšímu statickému namáhání. Kříž s podstavcem byl vyrovnán do svislé i vodorovné osy, spoje byly zajištěny novými nerezovými čepy a podspárovány.

Byly zhotoveny nové repliky kovových atributů – svatozář pro figuru Krista z mědi a hřeby z nerezové oceli. Tyto prvky byly pozlaceny třívrstvým plátkovým zlatem ryzosti 24 karátů položeným na MIXTION. Provedena byla také lokální barevná retuš doplňků, zvýraznění nápisů INRI a datace akrylátovými barvami vhodného odstínu a konzervace kovové konzole lucerny (mechanické očištění, odrezovač, pozinkování, nátěr kovářskou barvou). Povrch kamene byl finálně ošetřen biocidním prostředkem BFA a hydrofobními prostředky POROSIL ZV-20 a POROSIL VV-5 (fi. Aqua obnova staveb Praha).

Restaurátorský zásah zajistil záchranu a stabilizaci hodnotné kamenosochařské památky, obnovil její výtvarnou a duchovní funkci v prostoru hřbitova a přispěl k zachování kulturně-historického dědictví regionu.

Cena za opravu 146 410 Kč (vč. DPH)

Nadace OF podpořila opravu částkou 40 000 Kč.

FOTODOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU:

FOTODOKUMENTACE NOVÉHO STAVU

3.3. Kříž ve Studené Loučce

Obec: Obec Studená Loučka (Mohelnice)
K. ú.: Studená Loučka
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
GPS: N 49°46.34017‘, E 16°49.13983‘

Souhrn provedené opravy:

Předmětem restaurátorského zásahu byl kamenný kříž s plastikou Ukřižovaného Krista, umístěný na profilovaném pískovcovém pilíři a podstavci. Památku tvořil kříž s figurou Krista, pilíř, podstavec a základový stupeň. Figura Krista v podživotní velikosti zobrazovala Spasitele v tradiční ikonografii s trnovou korunou, bederní rouškou a svitkem s nápisem INRI. Pilíř měl tvar komolého jehlanu a byl zdoben reliéfy nástrojů Kristova umučení (Arma Christi). Na podstavci byl reliéf Bolestné Panny Marie s datací „A. 1840“.

Památka se nacházela v havarijním stavu – figura Krista měla uražená chodidla, kříž i podstavec byly nakloněné, kámen byl popraskaný, znečištěný a porostlý mechy

a lišejníky. Ocelové čepy byly zkorodované a povrch kamene narušený korozí i nevhodnými doplňky z minulých oprav.

Cílem zásahu bylo odstranění havarijního stavu, stabilizace konstrukce a obnova výtvarných i technických hodnot památky. Kříž byl rozebrán, očištěn a převezen do restaurátorského ateliéru. Po odstranění korozí a nevhodných tmelů byly poškozené části kamene zpevněny a praskliny zainjektovány. Chybějící chodidla Krista a profilace byly doplněny umělým kamenem odpovídající barvy a struktury.

Památka byla znovu osazena na nový betonový základ s hydroizolací. Po finálním sestavení byly provedeny barevné retuše, zvýraznění nápisů a ošetření povrchu biocidním a hydrofobním prostředkem.

Restaurátorský zásah obnovil stabilitu, vzhled i duchovní hodnotu díla a zajistil jeho dlouhodobé zachování jako významné kamenosochařské památky 19. století.

Cena za opravu 110 400 Kč (vč. DPH)

FOTODOKUMENTACE PŮVODNÍHO STAVU:

FOTODOKUMENTACE NOVÉHO STAVU



4. Plánované opravy pro rok 2025

- Restaurování sochy Ecce Homo v Nebeské Rybné
- Obnova kamenného kříže v Nebeské Rybné

5. Hospodaření nadačního fondu Adopce památek v roce 2024

Nadační fond je nezisková organizace, která využívá finanční prostředky dárců k naplňování svých stanovených cílů. Rok 2024 byl významný především pro plynulé pokračování činnosti fondu a jeho další rozvoj.

Hlavní aktivitou roku, stejně jako v předchozích letech, bylo navazování spolupráce a komunikace s příslušnými místními úřady a vlastníky objektů, jejichž památky jsou určeny k rekonstrukci a restaurování.

Celkový výsledek hospodaření za rok 2024

Náklady na hlavní činnost celkem	**351 000 Kč**
Výnosy celkem	**400 000 Kč**, především z darů přispěvovatelů

Všem dárcům srdečně děkujeme a ujišťujeme je, že jejich příspěvky budou beze zbytku využity na obnovu drobných památek a architektonických prvků v krajině.

Výroční zprávu zpracovala: Ing. arch. Jiřina Vinterová

5. 11. 2025

NADAČNÍ FOND
ADOPCE PAMÁTEK
Anhaltova 956/2, 169 00 Praha 6
IČ: 031 33 231
www.adopcepamatek.cz

Nadační fond Adopce památek
VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2024

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace

ve zkráceném rozsahu
ke dni: 31.12.2024
(v celých tisících Kč)
IČ: 03133231

Název a sídlo účetní jednotky
Nadační fond Adopce památek
Anhaltova 956
Praha 6
16900

Sestaveno dne: 30.06.2025
Právní forma účetní jednotky: NADAČNÍ FOND
Předmět podnikání účetní jednotky: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Označení	AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni úč. období
a	b	c	1	2
A.	**Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)**	**01**	0	0
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	0	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodob. majetku celkem	28	0	0
B.	**Krátkodobý majetek celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	**40**	810	994
B.I.	Zásoby celkem	41	0	0
B.II.	Pohledávky celkem	51	99	40
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	71	664	943
B.IV.	Jiná aktiva celkem	79	47	11
	AKTIVA CELKEM (A. + B.)	**82**	810	994

Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni úč. období
a	b	c	3	4
A.	**Vlastní zdroje celkem (A.I. + A.II.)**	**01**	777	970
A.I.	Jmění celkem	02	587	780
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	06	190	190
B.	**Cizí zdroje celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)**	**10**	33	24
B.I.	Rezervy celkem	11	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	13	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	21	33	24
B.IV.	Jiná pasiva celkem	45	0	0
	PASIVA CELKEM (A. + B.)	**48**	810	994

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

Jiřina Vinterová

Ing. arch. Jiřina Vinterová

Digitálně podepsal Ing. arch. Jiřina Vinterová
Datum: 2026.01.22 21:18:02 +01'00'

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

Jiřina Vinterová

Tel.:

Linka:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

Příloha v účetní závěrce vyhl. č. 504/2002 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Nadační fond Adopce památek

Anhaltova 956/2, 16900 Praha 6

Údaje o účetní jednotce

IČ: 03133231

Zapsána u: N 1142 vedená u Městského soudu v Praze

Zapsána do OR dne: 23.06.2014

Právní forma: nadační fond

V likvidaci: Ne

Předmět podnikání: Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů

Rozvahový den: 31.12.2024

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30.06.2025

Spisová značka: N 1142

Použité obecné účetní zásady a metody

Účetní zásady

Účetnictví je vedeno v soustavě podvojného účetnictví, dle vyhlášky č. 504/2002, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetní metody

1) Dlouhodobý majetek
Účetní jednotka neeviduje žádný dlouhodobý majetek.

2) Zásoby
Účetní jednotka neeviduje žádné zásoby.

3) Pohledávky a závazky
Jsou evidovány v nominální hodnotě.

4)Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 0

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ing. arch. Jiřina Vinterová

Digitálně podepsal Ing. arch. Jiřina Vinterová
Datum: 2026.01.22 21:17:34 +01'00'

Podpisový záznam účetní jednotky

Vytvořeno v programu FORM studio - www.kastnersw.cz